

相城区建筑工程施工安全生产专业委员会办公室

相建安专〔2023〕29号

关于2023年10月相城区政府（国资）项目交叉检查情况的通报 (第9期)

经开区、苏相合作区建设管理局、高新区规划建设管理局、高铁新城规划建设局、度假区管理办（阳澄湖镇）规划建设局，各镇（街道）建设主管部门，区建筑工程施工安全生产专业委员会各成员单位，各有关单位：

根据《关于建立全市国有资金项目建设单位安全责任追究机制的通知》（苏建筑安全委办〔2022〕6号）、《关于进一步强化相城区政府（国资）项目质量安全的通知》（相住建质〔2022〕25号）等文件要求，区住建局和区国资办邀请行业专家及城投集团、生态文旅集团、高铁国控集团、黄埭国资公司安全管理人员组成检查组于10月31日对部分在建政府（国资）项目开展工程质量安全隐患交叉检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次共检查城投集团投资项目 2 个；生态文旅集团投资项目 1 个，代建项目 1 个；高铁国控集团投资项目 2 个；黄埭国资公司投资项目 2 个。检查内容重点是合理工期执行情况、施工现场质量安全管理情况、起重机械安全管理情况、工地生态环境保护情况等，并对进度符合要求的项目进行了安全文明施工措施费动态考核。

根据检查情况，共签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》8 份，《建设工程施工质量整改通知书》7 份，对 8 个项目进行现场生态环境保护评分，提出安全隐患整改意见 58 条，质量问题整改意见 30 条，已要求相关责任单位限期整改闭环。

二、存在问题

（一）工程质量方面

二次结构构造柱钢筋搭接长度不符合要求；框架柱主筋偏位较大；混凝土有板底裂缝，局部振捣不密实；部分柱、墙根部有烂根现象；混凝土面层有蜂窝麻面现象未进行处理；部分模板刚度不足。

（二）安全生产与文明施工方面

1. 安全管理及文明施工情况。个别工人未戴安全帽；个别特种作业人员证书过期；危大工程验收告知单总监未签字，参与验收人员数量不足；部分楼面临边防护拆除后未及时恢复；部分电缆线与固定金属架体间无绝缘措施；泥工用电机具使用拖线板未配置开关箱。

2. 机械设备安全管理情况。施工升降机内未张贴合格标识、司机的特种作业证书；施工升降机吊笼与楼层平台间隙偏大，电缆导向架未安装，部分层门底部间隙偏大；塔吊平衡臂电气柜电

气原理图未见，配重空缺部位防护不到位，司机室照明失效；塔吊起重臂前端障碍灯缺失。

3. 消消防安全。现场电焊机具无验收合格标识；临时仓库内未配备灭火器；现场灭火器配备不足，有工人抽烟现象；消火栓内未配备消防水带、水枪；气瓶、油漆等危化品未入库管理。

（三）生态环境保护情况

工地围挡上喷淋未全部开启；车辆冲洗台账未更新；扬尘检查记录未提供；现场部分建筑材料未覆盖。

三、检查结果

从检查情况来看：生态文旅集团在起重机械、临边防护、危化品管控等方面仍存在不足，要着力提升安全生产管理水平；黄埭国资公司要采取有效措施强化装饰装修、防水等关键工序和节点的质量管控力度；城投集团和高铁国控集团要持续加强一帽一帽和危大工程的安全管理力度，严格落实企业主体责任。

四、安全文明施工措施费核减情况

目前，仅区市政集团按照《关于实施建设工程安全文明施工措施费动态考核的通知》（苏住建质〔2022〕37号）的要求实施了相关核减工作，其他国资企业均未开展安全文明施工措施费核减工作。

五、下一步工作要求

1. 城投集团、生态文旅集团、高铁国控集团、黄埭国资公司应高度重视本次检查发现的问题，认真做好整改和复查工作，举一反三，对其它工程项目要同步加大检查力度，确保各项工作措施有效落实到位，相关整改材料应于11月25日前报区住建局备案。

2. 各国资企业要深刻认识到当前扬尘污染防治面临的严峻形势，要切实履行企业主体责任，督促所辖工地参建单位按照《苏州市建筑工地扬尘监管白皮书》和重污染天气应急减排要求，落实相应管控措施，以实际行动助力打赢蓝天保卫战。

3. 各国资企业要严格落实消防安全主体责任，坚决贯彻落实“严防火灾风险、消除突出隐患、守住底线红线”要求，科学评估风险，全面夯实消防安全基础，防范因赶工期、抢进度、冒进蛮干引发的火灾事故。

4. 各国资企业要按《关于进一步强化相城区政府（国资）项目质量安全管理的通知》（相住建质〔2022〕25号）、《关于实施建设工程安全文明施工措施费动态考核的通知》（苏住建质〔2022〕37号）有关要求，加强对安全文明施工措施费落实情况的检查考核，每月报送文明措施费扣减情况。

附件：2023年10月相城区政府（国资）项目交叉检查情况汇总表

相城区建筑工程施工安全生产专业委员会办公室
苏州市相城区住房和城乡建设局（代章）

2023年11月20日

（此件公开发布）

抄：张伟区长、王蓓蕾常务副区长、王昊副区长、区国资办。

相城区建筑工程施工安全生产专业委员会办公室 2023年11月20日印发

2023年10月相城区政府（国资）项目交叉检查情况汇总表

序号	被检查企业	被检查项目	施工单位	监理单位	检查人员	检查时间	质量问题	安全问题	扬尘打分
1	苏州市相城区城市建设投资（集团）有限公司	苏地2021-14-15地块 购定名： 饭空栎天产业园一期）项目	中亿丰建设集团股份有限公司	江苏和盈辰工程咨询有限公司	生态文旅集团、区国资办、第三方专家	10月31日	1.二次结构构造柱注膨胀剂遗漏，长度不满足要求； 2.防水施工时剪刀脚未设置。	1.4楼3层有气瓶未及时入库，未采取现场固定措施。 2.4楼是二级电缆未送电，三级电缆不符合“一机一闸”要求。 3.施工升降机未按标准安装，未设置限位器，无操作证书及张贴； 4.楼层内多处脚手架未设置剪刀撑，无防护栏杆； 5.二次结构浇筑完成后未及时恢复，电箱设施记录缺失； 6.外架钢管扣件锈蚀，内挡防护杆不到位； 7.临时仓库内设置灭火器； 8.2#塔机三脚丝绳缆线缠乱。	98
2	苏州市相城区城市建设投资（集团）有限公司	苏地2021-14-G-55号地块项目	中亿丰建设集团股份有限公司	江苏和盈辰工程咨询有限公司	中铁第五建筑集团有限公司	10月31日	1.泡沫土板底开裂，局部存在混凝土板缝不密实现象； 2.2#楼墙体裂缝严重，个别墙梁浇筑时抹灰与模板分离； 3.2#楼转换层部分柱子主筋偏位较大。	1.安全管理未按实际进度落实，验收人员未签字； 2.危大工程验收未执行“三检”制度，验收人员未签字； 3.参与验收的人员未设置防护帽，未佩戴安全带； 4.脚手架未设置防护网，脚手架与外脚手架共用1个连墙件； 5.脚手架未设置防倾翻装置，内挡防护杆未设置； 6.钢管加工厂未设置电气应急预案未见，配电重空缺部位防护不到位，司机室照明失效。	99
3	苏州高铁新城国有资产运营有限公司	新嘉智创交通项目一标段（3#车间、2#车间、地下车库）	中建科工集团有限公司	中衡设计集团工程咨询有限公司	黄埭国资公司、区国资办、第三方专家	10月31日	1.进楼大堂空调风口分支软管超长且未固定，部分翻体 水管缺固定支架； 2.1#楼品项风管、风阀、消防管道、给排水管道 连接未按图样连接； 3.2#楼一层吊顶空调风管直接放置在铝型上未安装 木； 4.进楼大堂风管出风口安装不垂直，盖板严重； 6.1#楼外墙外管处管壁破损处玻璃板折断； 7.1#楼转弯处水管弯头处水平管未采取加固措施。	1.部分叠高车泊位合格牌缺失，重新接线维修； 2.现场分配箱一闸多用，重新接线维修； 3.危化品未设置专用间； 4.危险品泄漏未设置围堰边沿防护缺失，现场有违规使用人字梯现象； 5.现场小推车配齐不足，现场有工人吸烟现象； 6.现场吊装作业未设置警戒； 7.现场消防设施、消防水池； 8.1#楼消防管道边沿防护不到位，油漆桶未入库管理，消火栓内未见消防设施、消防水池； 9.1#楼机房施少量油料，专用油桶未电保炉参考设置偏大，主电缆线在标准节位置有一处未采用完全可靠固定措施，顶升油箱底部刮碰墙体一处损坏，机房室温过高失效。	95
4	苏州市相城区生态文明发展有限公司	苏州阳澄湖莲花旅游度假有限公司新阳澄湖莲花酒店项目——1#、12#、地下库	中建科工集团有限公司	苏州阳澄湖莲花旅游度假有限公司	黄埭国资公司、区国资办、第三方专家	10月31日	1.基坑转胎螺母螺栓不牢靠； 2.基坑螺母螺栓倒置； 3.局部板筋垫块数量不足。	1.个别小型施工工具未接地； 2.外部手架未接地； 3.封堵孔洞未封开； 4.个别脚手架地脚螺栓长度不足； 5.塔吊基础未设置积水沟； 6.塔吊专用电缆在负一层，不便使用。	95.5
5	苏州高铁新城国有资产运营有限公司	新建智能交通项目一标段（3#车间、11#车间、地库A区）	中建新疆建工（集团）有限公司	中衡设计集团工程咨询有限公司	黄埭国资公司、区国资办、第三方专家	10月31日	1.基坑转胎螺母未预留保护层； 2.后浇带未设置； 3.基础螺母箱箱体的混凝土较多未清理； 4.基座工人无防护； 5.个别螺栓底漆未喷漆。	1.现场有1名工人未佩戴安全帽； 2.脚手架搭设人员安全带未系； 3.作业面有低洼处未设置积水沟； 4.经常物品堆放处未配备灭火器； 5.2#塔机套位置反节连接螺栓松动，起重臂前端螺钉缺失。	95.5

4	苏州相城高新区发展有限公司	苏州相城高新区发展有限公司古宫三期社区用房装修工程	江苏威利士建筑装饰工程有限公司	江苏天一建设项目建设项目管理有限公司	区拆迁集团、区国资办、第三方	10月31日	<p>1. 局部吊顶喷漆施工消防管道部分未刷； 2. 卫生间排地漏未做防水处理，入墙道； 3. 风管保温部分破损木修复，保温钉数量不足； 4. 有一个挡烟垂壁未穿过吊顶； 5. 顶面石膏板后孔洞未及时修补。</p> <p>1. 部分建筑材料堆放覆盖； 2. 现场施工使用自制简易梯子； 3. 现场违规使用酒津现象； 4. 个别施工活动平台脚手板未满铺，无防护栏杆。</p>	95	96
---	---------------	---------------------------	-----------------	--------------------	----------------	--------	---	----	----